

**ООО «Системы промавтоматики»  
Торговая марка «ФОРПОСТ»**

**ОКПД 2 27.12.31.000**

**Устройство статического автоматического ввода резерва  
САВР**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**РМЕВ.656311.100 РЭ**

14.11.2023

## Содержание

1 Описание и работа САВР .....	3
1.1 Назначение .....	3
1.2 Технические характеристики .....	4
1.3 Состав изделия и работа .....	6
1.3.1 Принцип работы.....	6
1.3.2 Правила эксплуатации .....	6
1.3.3 Порядок установки и подключения.....	6
1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности.....	7
1.5 Маркировка и пломбирование.....	7
1.6 Упаковка.....	8
2 Использование по назначению .....	8
2.1 Эксплуатационные ограничения .....	8
2.2 Подготовка САВР к использованию .....	8
2.2.1 Меры безопасности при подготовке к работе .....	8
2.2.2 Объём и последовательность внешнего осмотра изделия .....	8
2.2.3 Правила и порядок осмотра рабочих мест .....	8
2.2.4 Правила и порядок осмотра и проверки готовности САВР к использованию .....	8
3 Меры безопасности.....	8
4 Возможные неисправности и методы их устранения .....	9
5 Действия в экстремальных ситуациях (пожар, потоп, землетрясение, короткое замыкание) .....	9
6 Текущий ремонт .....	9
7 Правила и условия хранения .....	9
8 Правила и условия транспортирования .....	10
9 Требования к окружающей среде .....	10
10 Правила и условия утилизации.....	10
11 Сведения о подтверждении соответствия .....	10
12 Гарантии изготовителя .....	10
13 Рекламации.....	11
14 Наименование и местонахождение изготовителя и информация для связи с ним.....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Габаритный размеры САВР .....	12

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением устройства статического автоматического ввода резерва САВР и принципом его безопасной работы, техническими характеристиками, использованием по назначению, мерами безопасности, техническим обслуживанием, правилами и условиями хранения, транспортирования и утилизации.

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством для дальнейшей правильной эксплуатации, во избежание возможных ошибок и повреждений устройства статического автоматического ввода резерва САВР (далее по тексту: устройство, изделие, САВР).

**К работе САВР допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, аттестованные и имеющие квалификационную группу не ниже третьей для электроустановок до 1000В.**

Данное руководство по эксплуатации распространяется на устройство статического автоматического ввода резерва САВР в следующих исполнениях:

САВР-24В-50А-1U-(A, K, 2AK)  
САВР-24В-120А-2U-(A, K, 2AK)  
САВР-60В-40А-1U-(A, K, 2AK)  
САВР-60В-32А-1U-(A, K, 2AK)  
САВР-60В-80А-1U-(A, K, 2AK)  
САВР-220В-10А-1U-(A, K, 2AK)  
САВР-220В-16А-1U-(A, K, 2AK)  
САВР-220В-20А-1U-(A, K, 2AK)  
САВР-220В-25А-2U-(A, K, 2AK)  
САВР-220В-32А-2U-(A, K, 2AK)  
САВР-220В-40А-2U-(A, K, 2AK).


## 1 Описание и работа САВР

### 1.1 Назначение

Устройство статического автоматического ввода резерва САВР представляет собой распределительное устройство двух вводов электропитания постоянного тока 24В, 60В, 220В.

Условное обозначение исполнений САВР:

**САВР-220В-XXA-1U-(A, K, 2AK)**



Габаритный чертеж САВР представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 САВР изготавливается для эксплуатации в условиях умеренно –холодного климата УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, предназначен для работы при:

-температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С;

-относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25°C;

-окружающей невзрывоопасной среде, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

1.2.2 САВР должен обеспечивать нормальную работу и сохранение параметров после воздействия синусоидальных вибраций с амплитудой виброускорения 19,6 м/с<sup>2</sup> (2g) на частоте 25 Гц в течение 30 мин.

1.2.3 Степень защиты от проникновения твердых тел и воды IP20 по ГОСТ 14254 -2015.

Основные технические характеристики САВР приведены в таблице 1

Таблица 1 Основные технические характеристики САВР

Параметр исполнение	Мак сим аль ный вых одн ой ток, А	Номинальн ое входное напряжение постоянног о тока, В	Максимальное входное напряжение постоянного тока, В	САВР выдерживает импульсное перенапряжение по входу, В	Максимальное сечение проводников, мм <sup>2</sup> .
CABP-24B-50A-1U-(A, K, 2AK)	50	24	36	150, не более	10
CABP-24B-120A-2U-(A, K, 2AK)	120	24	36	150, не более	35
CABP-60B-40A-1U-(A, K, 2AK)	40	60	80	150, не более	10
CABP-60B-32A-1U-(A, K, 2AK)	32	60	80	150, не более	35
CABP-60B-80A-2U-(A, K, 2AK)	80	60	80	150, не более	35
CABP-220B-10A-1U-(A, K, 2AK)	10	220	300	1200, не более	10
CABP-220B-16A-1U-(A, K, 2AK)	16	220	300	1200, не более	10
CABP-220B-20A-1U-(A, K, 2AK)	20	220	300	1200, не более	10
CABP-220B-25A-2U-(A, K, 2AK)	25	220	300	1200, не более	10
CABP-220B-32A-2U-(A, K, 2AK)	32	220	300	1200, не более	10
CABP-220B-40A-2U-(A, K, 2AK)	40	220	300	1200, не более	10

1.2.4 САВР имеет местную световую и дистанционную сигнализацию об исчезновении напряжения от любого из входного источника и выходного напряжения устройства.

1.2.5 Коммутация потребителей (нагрузка) осуществляется автоматическим выключателем (AB):

- по положительному полюсу (в схеме с общим катодом) смотри рисунок 1;

- по отрицательному полюсу (в схеме с общим анодом) смотри рисунок 2;

- схема с общим анодом и общим катодом смотри рисунок 3.




Рисунок 1 Схема подключения САВР с общим анодом.




Рисунок 2 Схема подключения САВР с общим катодом




Рисунок 3 Схема подключения CABP с общим анодом и общим катодом.

### 1.3 Состав изделия и работа

CABP состоит из оцинкованного металлического корпуса.

На передней панели расположены:

- автоматический выключатель нагрузки;
- четыре светодиода :
- «Вход 1» наличие напряжения на входе 1;
- «Вход 2» наличие напряжения на входе 2;
- «Выход» наличие напряжения на автоматическом выключателе;
- «Выход» наличие напряжения на нагрузке.

На задней панели располагаются клеммы для коммутации водных источников питания, подключения CABP к нагрузке и дистанционной сигнализации (выводы реле K1, K2, K3).

#### 1.3.1 Принцип работы

CABP распределяет напряжение от двух независимых источников питания постоянного тока. Устройство предназначено для обеспечения высокой надежности электропитания нагрузки ответственного оборудования путем резервирования электропитания с помощью двух независимых источников.

CABP имеет три реле сигнализации с выводом «сухих» контактов на клеммы для дистанционной сигнализации об исчезновении напряжения от любого входного источника и выходного напряжения на нагрузку.

#### 1.3.2 Правила эксплуатации

Эксплуатация CABP должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

**Мощность нагрузки CABP не должна превышать указанного выше значения.**

**Запрещается перекрывать чем-либо вентиляционные отверстия корпуса.**

#### 1.3.3 Порядок установки и подключения

Отключить АВ и подключить с соблюдением полярности к клеммам типа AVK обесточенные кабели от входных источников и нагрузки. Подсоединить цепи дистанционной сигнализации, если предусматривается ее использование, к клеммнику соответствующих «сухих» контактов (см. рис.4). Подать напряжение от первого входного источника и проверить работу местного светового и дистанционного контроля напряжения от первого источника. При этом должен светиться зеленый светодиод «ВХОД1» и разомкнуться нормально замкнутый контакт соответствующего реле контроля (см. рис.4). Подать напряжение от второго источника и проверить работу местной и дистанционной сигнализации наличия напряжения от второго источника аналогично проверке первого. Включить АВ и проверить наличие напряжения на клеммах нагрузки и свечение светодиода «ВЫХОД»




Рис. 4(а). Подключение входных источников и нагрузки (вид сверху). Клеммники AVK10.




Рис. 4(б). Подключение входных источников и нагрузки (вид сверху). Клеммники WDU35N.

#### 1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту должны применяться следующие средства измерения:

- Мегаомметр ПСИ 2500. Выходное напряжение 2500 В. Диапазон измерений сопротивления изоляции от 0 до 1000 МОм. Класс точности 15.

- Мультиметр GDM354A.

##### Примечания

- Вся контрольно- измерительная аппаратура должна быть поверена.

- Допускается использовать другие измерительные приборы с характеристиками не хуже указанных выше.

#### 1.5 Маркировка и пломбирование

САВР имеет этикетку, содержащую информацию:

- наименование и обозначение исполнения САВР;
- наименование изготовителя;
- входное напряжение постоянного тока (DC) входа 1;
- входное напряжение постоянного тока (DC) входа 2;
- выходное напряжение постоянного тока (DC);
- наименование страны изготовления;
- дату изготовления (месяц, год);

- порядковый номер по системе нумерации предприятия –изготовителя,
- номер технических условий;
- знак ЕАС согласно РЕШЕНИЮ от 15 июля 2011г №711 «О едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза».

Корпус изделия не имеет пломб.

## **1.6 Упаковка**

Заводская упаковка обеспечивает защиту от климатических воздействий и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

САВР упаковывают в картонные коробки по ГОСТ 9142 с использованием предохранительных прокладок.

При упаковке могут быть использованы дополнительные упаковочные средства: полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354-82, ГОСТ 25951-83, заглушки и т.п.

Поставка САВР сопровождается товарной документацией, уложенными в пакет из полиэтиленовой пленки.

## **2 Использование по назначению**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

Организация эксплуатации САВР должна соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

### **2.2 Подготовка САВР к использованию**

#### **2.2.1 Меры безопасности при подготовке к работе**

При нахождении САВР при температуре окружающего воздуха менее минус 0 °C необходимо выдержать устройство в течение 4 часов в нормальных климатических условиях, перед началом работы.

Необходимо изучить все разделы настоящего руководства.

#### **2.2.2 Объём и последовательность внешнего осмотра изделия**

Распаковать изделие, провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить комплектность поставки и соответствие заводского номера с паспортом.

#### **2.2.3 Правила и порядок осмотра рабочих мест**

Выбрать место для установки САВР, при этом необходимо соблюдать следующее :

- САВР должен устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении;
- условия рабочей окружающей среды. Температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°C ;
- свободный доступ оператора во время работы;
- наличие заземляющего проводника в помещении.

#### **2.2.4 Правила и порядок осмотра и проверки готовности САВР к использованию**

Первичная проверка технического состояния САВР проводится после длительного хранения изделия или получения изделия из ремонта.

САВР осмотреть и убедится в отсутствии:

- механических повреждений корпуса;
- отсутствия внешних повреждений изоляции разъемов;

## **3 Меры безопасности**

3.1 Организация эксплуатации САВР должна соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

3.2 К работе с САВР допускаются лица, ознакомившиеся с паспортом и настоящим руководством по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, аттестованные и имеющие квалификационную группу не ниже третьей для электроустановок до 1000В.

3.3 Перед включением каждый корпус САВР и корпус шкафа, в котором она установлена, должен быть соединен с шиной заземления проводником сечением не менее 2,5мм<sup>2</sup>.

3.4 При работе с САВР необходимо помнить, что внутри корпуса имеется опасное для жизни напряжение 220В постоянного тока.

3.5 Мощность нагрузки САВР не должна превышать указанного выше значения.

3.6 Запрещается эксплуатация САВР вне помещений и в помещениях с химически активной или взрывоопасной средой.

**3.7 Запрещается перекрывать чем-либо вентиляционные отверстия корпуса САВР.**

3.8 Ремонт САВР следует производить на предприятии-изготовителе.

#### **4 Возможные неисправности и методы их устранения**

№ п/п	Вид неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
1.	При подаче напряжения включения не светится желтый светодиод «Вход1», «Вход 2».	Напряжение DC питания от независимых источников отсутствует.	Измерить входное напряжение и обеспечить его необходимую величину.
2.	Не светится светодиод указывающий наличие напряжения на автоматическом выключателе, при этом один из светодиодов «Вход1», «Вход 2» светится.	САВР вышел из строя.	Отправить в ремонт на предприятие–изготовитель.
3.	Не светится светодиод указывающий наличие напряжения на нагрузке при этом светится светодиод указывающий наличие напряжения на автоматическом выключателе.	Вышел из строя автоматический выключатель.	Отправить в ремонт на предприятие–изготовитель.

#### **5 Действия в экстремальных ситуациях (пожар, потоп, землетрясение, короткое замыкание)**

- прекратить работу;
- отключить автоматические выключатели на вводном щитке;
- сообщить о произошедшем по телефону 01 или с мобильного телефона 112 в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию.

#### **6 Текущий ремонт**

##### **Общие указания**

Текущий ремонт осуществляют предприятие -изготовитель или сервисный центр имеющий разрешение производителя на проведение данного вида работ.

Отправьте САВР изготовителю в ремонт с письменным указанием характера неисправности.

#### **7 Правила и условия хранения**

Транспортирование и хранение САВР и эксплуатационной документации должно осуществляться в соответствии с требованиями раздела 4 по ГОСТ 21552 и требованиями ГОСТ 9.014 автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом на любые расстояния.

САВР должна храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 град. С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

Складские помещения и транспортные средства, в которых хранятся и перевозятся САВР, не должны содержать паров кислот, щелочей и других химически активных веществ. При этом распакованные САВРы должны храниться в условиях, установленных для их эксплуатации.

Срок хранения продукции при соблюдении требований настоящего раздела ТУ не должен превышать 12 месяцев.

## **8 Правила и условия транспортирования**

Транспортирование и хранение САВР и эксплуатационной документации должно осуществляться в соответствии с требованиями раздела 4 по ГОСТ 21552 и требованиями ГОСТ 9.014 автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом на любые расстояния.

Вовремя погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Транспортирование САВР должно производится в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

## **9 Требования к окружающей среде**

9.1 В процессе изготовления САВР отходы, опасные для человека и окружающей среды, не образуются. Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:

- неорганизованного захоронения или сжигания отходов материалов при производстве и хранении продукции;

- произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах

Изделия и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.

Конструкция не содержит химически и радиационно-опасных компонентов.

9.2 САВР при испытании, транспортировании, хранении и эксплуатации не выделяет токсичных веществ, не испускает вредных излучений и не представляет опасности для окружающей среды, что обеспечивается выбором материалов для их изготовления

## **10 Правила и условия утилизации**

По истечении срока службы продукция утилизируется согласно Федерального Закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" включая порядок ее подготовки, хранения и транспортирования к месту утилизации.

Утилизация отходов материалов – согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Допускается утилизацию осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.

## **11 Сведения о подтверждении соответствия**

САВР соответствует требованиям технических условий ТУ 27.12.31-008-14769626-2014.

САВР на напряжение менее 75В постоянного тока не входит в область распространения ТР ТС 004/2011.

САВР на напряжение 220В постоянного тока соответствует техническому регламенту ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".



**Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.PA09.B.74394/23 действует с 16.11.2023 по 15.11.2028**

## **12 Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Средний срок службы 20 лет.

Гарантийный срок хранения – один год с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – три года с даты изготовления. Предприятие-изготовитель производит бесплатный ремонт изделия, отказавшего в течение гарантийного срока эксплуатации при наличии паспорта и соблюдении

правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства недействительны, если изделие вышло из строя вследствие неправильного транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, и имеет механические повреждения и следы самостоятельного ремонта или модернизации.

### **13 Рекламации**

В случае несоответствия изделия техническим параметрам или его отказе потребитель имеет право предъявить рекламацию с указанием продолжительности работы, места, времени и характера отказа. Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя. В акте должны быть указаны: дата изготовления, характер неисправности, дата и место установки и адрес потребителя.

### **14 Наименование и местонахождение изготовителя и информация для связи с ним**


Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630048, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Немировича-Данченко, дом 120/2,офисы 201, 202, 203, 217, 218, 220. Номер телефона: +7(383) 325 12 35.

Адрес электронной почты: spa3000@gmail.com.; www.vorpostnsk.ru

**Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и совершенствований, не ухудшающих характеристик САВР в соответствии с техническими условиями. Данные изменения производитель вносит в новые версии руководств по эксплуатации.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Габаритный размеры САВР

Габаритные размеры САВР высотой 1U



Габаритные размеры САВР высотой 2U

